

FISA VALIDARE INVENTAR

R1739 - MPP Timisoara Sagului



DATE GENERALE STATIE

Cod statie	: R1739	Data verificarii	:
Nume statie	: MPP Timisoara Sagului	Persoana care verifica	:
Numar distribuitoare	: 7		
Numar echipamente Sistem masura rezervoare	:	7	
Numar echipamente Rezervoare / sisteme asociate	:	20	

FISA DE VALIDARE INVENTAR DISTRIBUITOARE

DISTRIBUITOR 1 DIN 7 - Pompa 7 - satelit

Cod echipament	: RO_010345	☐ Corect	☐ Datele sunt corecte ☐ Necesita modificari
Serie echipament	: 679438	☐ Corect	Valori corectate / informatii de pe placuta:
Producator	: Gilbarco Veeder-Root_SK700-2	☐ Corect	
Tip echipament	: HS 1-1 Satellite	☐ Corect	
Numar dispenser	: Pompa 7 - satelit	☐ Corect	
Data fabricatiei	: 01.01.2018	☐ Corect	
Numar produse	:	☐ Corect	
Debit	:	☐ Corect	Observatii:
Numar pistoale	:	☐ Corect	
Calculator pompa	:	☐ Corect	

DISTRIBUITOR 2 DIN 7 - Pompa 7

Cod echipament	: RO_010346	☐ Corect	☐ Datele sunt corecte ☐ Necesita modificari
Serie echipament	: 679437	☐ Corect	Valori corectate / informatii de pe placuta:
Producator	: Gilbarco Veeder-Root_SK700-2	☐ Corect	
Tip echipament	: HS 1-2	☐ Corect	
Numar dispenser	: Pompa 7	☐ Corect	
Data fabricatiei	: 01.01.2018	☐ Corect	
Numar produse	: 1	☐ Corect	
Debit	: 130 l/min	☐ Corect	Observatii:
Numar pistoale	: 2	☐ Corect	
Calculator pompa	: SK700	☐ Corect	

DISTRIBUITOR 3 DIN 7 - Pompa 5/6

Cod echipament	: RO_010347	☐ Corect	☐ Datele sunt corecte ☐ Necesita modificari
Serie echipament	: 679434	☐ Corect	Valori corectate / informatii de pe placuta:
Producator	: Gilbarco Veeder-Root_SK700-2	☐ Corect	
Tip echipament	: MPD 4/8 VR 2/4	☐ Corect	
Numar dispenser	: Pompa 5/6	☐ Corect	
Data fabricatiei	: 01.01.2018	☐ Corect	
Numar produse	: 4	☐ Corect	
Debit	: 40 l/min	☐ Corect	Observatii:
Numar pistoale	: 8	☐ Corect	
Calculator pompa	: SK700	☐ Corect	

DISTRIBUITOR 4 DIN 7 - Pompa 3/4

Cod echipament	: RO_010348	☐ Corect	☐ Datele sunt corecte ☐ Necesita modificari
Serie echipament	: 679435	☐ Corect	Valori corectate / informatii de pe placuta:
Producator	: Gilbarco Veeder-Root_SK700-2	☐ Corect	
Tip echipament	: MPD 4/8 VR 2/4	☐ Corect	
Numar dispenser	: Pompa 3/4	☐ Corect	
Data fabricatiei	: 01.01.2018	☐ Corect	
Numar produse	: 4	☐ Corect	
Debit	: 40 l/min	☐ Corect	Observatii:

FISA VALIDARE INVENTAR

R1739 - MPP Timisoara Sagului



Numar pistoale : 8 ☐ Corect
Calculator pompa : SK700 ☐ Corect

DISTRIBUITOR 5 DIN 7 - Pompa 1/2

Cod echipament : RO_010349 ☐ Corect
Serie echipament : 679436 ☐ Corect
Producator : Gilbarco Veeder-Root_SK700-2 ☐ Corect
Tip echipament : MPD 4/8 VR 2/4 ☐ Corect
Numar dispenser : Pompa 1/2 ☐ Corect
Data fabricatiei : 01.01.2018 ☐ Corect
Numar produse : 4 ☐ Corect
Debit : 40 l/min ☐ Corect
Numar pistoale : 8 ☐ Corect
Calculator pompa : SK700 ☐ Corect

☐ Datele sunt corecte ☐ Necesita modificari

Valori corectate / informatii de pe placuta:

Observatii:

DISTRIBUITOR 6 DIN 7 - Pompa 8

Cod echipament : RO_240845 ☐ Corect
Serie echipament : 931066/2022 ☐ Corect
Producator : Gilbarco Veeder-Root_SK700-2 ☐ Corect
Tip echipament : Pompa AdBlue 1/1 ☐ Corect
Numar dispenser : Pompa 8 ☐ Corect
Data fabricatiei : 06.01.2022 ☐ Corect
Numar produse : ☐ Corect
Debit : ☐ Corect
Numar pistoale : ☐ Corect
Calculator pompa : ☐ Corect

☐ Datele sunt corecte ☐ Necesita modificari

Valori corectate / informatii de pe placuta:

Observatii:

DISTRIBUITOR 7 DIN 7 - Pompa Adblue

Cod echipament : RO_240846 ☐ Corect
Serie echipament : 822130081 ☐ Corect
Producator : Gilbarco Veeder-Root_SK700-2/ADBLUE

☐ Datele sunt corecte ☐ Necesita modificari

Valori corectate / informatii de pe placuta:

☐ Corect

Tip echipament : MPD 1/1 (Container Ad Blue - OMV) ☐ Corect
Numar dispenser : Pompa Adblue ☐ Corect
Data fabricatiei : 06.01.2022 ☐ Corect
Numar produse : ☐ Corect
Debit : ☐ Corect
Numar pistoale : ☐ Corect
Calculator pompa : ☐ Corect

Observatii:

FISA VALIDARE INVENTAR

R1739 - MPP Timisoara Sagului



FISA DE VALIDARE INVENTAR SISTEM MASURA REZERVOARE

CONSOLA ATG 1 DIN 1

Echipament	:	Consola ATG	☐ Corect	☐ Datele sunt corecte ☐ Necesita modificari
Cod echipament	:	RO_010351	☐ Corect	Valori corectate / informatii de pe placuta:
Serie echipament	:	7,12461E+13	☐ Corect	_____
Producator	:	Veeder-Root 350R_	☐ Corect	_____
Tip echipament	:	Veeder-Root 350R	☐ Corect	_____
Data fabricatiei	:	01.10.2010	☐ Corect	Observatii:

SONDA NIVEL 1 DIN 4

Echipament	:	Sonda nivel	☐ Corect	☐ Datele sunt corecte ☐ Necesita modificari
Cod echipament	:	RO_010352	☐ Corect	Valori corectate / informatii de pe placuta:
Serie echipament	:		☐ Corect	_____
Producator	:	Veeder-Root_	☐ Corect	_____
Tip echipament	:	Sonda R1/1	☐ Corect	_____
Data fabricatiei	:	01.10.2010	☐ Corect	Observatii:

SONDA NIVEL 2 DIN 4

Echipament	:	Sonda nivel	☐ Corect	☐ Datele sunt corecte ☐ Necesita modificari
Cod echipament	:	RO_010353	☐ Corect	Valori corectate / informatii de pe placuta:
Serie echipament	:		☐ Corect	_____
Producator	:	Veeder-Root_	☐ Corect	_____
Tip echipament	:	Sonda R1/2	☐ Corect	_____
Data fabricatiei	:	01.10.2010	☐ Corect	Observatii:

SONDA NIVEL 3 DIN 4

Echipament	:	Sonda nivel	☐ Corect	☐ Datele sunt corecte ☐ Necesita modificari
Cod echipament	:	RO_010354	☐ Corect	Valori corectate / informatii de pe placuta:
Serie echipament	:		☐ Corect	_____
Producator	:	Veeder-Root_	☐ Corect	_____
Tip echipament	:	Sonda R2	☐ Corect	_____
Data fabricatiei	:	01.10.2010	☐ Corect	Observatii:

SONDA NIVEL 4 DIN 4

Echipament	:	Sonda nivel	☐ Corect	☐ Datele sunt corecte ☐ Necesita modificari
Cod echipament	:	RO_010355	☐ Corect	Valori corectate / informatii de pe placuta:
Serie echipament	:		☐ Corect	_____
Producator	:	Veeder-Root_	☐ Corect	_____
Tip echipament	:	Sonda R3	☐ Corect	_____
Data fabricatiei	:	01.10.2010	☐ Corect	Observatii:

FISA VALIDARE INVENTAR

R1739 - MPP Timisoara Sagului



VAS ETALON 1 DIN 1

Echipament	:	Vas Etalon	☐ Corect	☐ Datele sunt corecte ☐ Necesita modificari
Cod echipament	:	RO_010356	☐ Corect	Valori corectate / informatii de pe placuta:
Serie echipament	:		☐ Corect	_____
Prodicator	:	Mecaf_	☐ Corect	_____
Tip echipament	:	Vas etalon	☐ Corect	_____
Data fabricatiei	:	01.10.2010	☐ Corect	Observatii:

RIGLA GRADATA 1 DIN 1

Echipament	:	Rigla Gradata	☐ Corect	☐ Datele sunt corecte ☐ Necesita modificari
Cod echipament	:	RO_010357	☐ Corect	Valori corectate / informatii de pe placuta:
Serie echipament	:	M13 2275	☐ Corect	_____
Prodicator	:	Mecaf_	☐ Corect	_____
Tip echipament	:	Rigla metalica Rigla 5m	☐ Corect	_____
Data fabricatiei	:	01.10.2010	☐ Corect	Observatii:

FISA VALIDARE INVENTAR

R1739 - MPP Timisoara Sagului



FISA DE VALIDARE INVENTAR REZERVOARE

REZERVOARE

REZERVOR 1 DIN 5

Rezervor	:	R1/1 bicompartimentat	☐ Corect	☐ Datele sunt corecte ☐ Necesita modificari
Produs	:	R1/1 Extra 99	☐ Corect	Valori corectate / informatii de pe placuta:
Cod echipament	:	RO_010358	☐ Corect	
Serie echipament	:	FS	☐ Corect	
Producator	:	unknown	☐ Corect	
Data fabricatiei	:	01.10.2010	☐ Corect	Observatii:
Capac Rezervor	:		☐ Corect	
Data fabricatiei	:	01.10.2010	☐ Corect	
Sistem siguranta preaplin	:	DA	☐ Corect	
Data fabricatiei	:	01.10.2010	☐ Corect	

REZERVOR 2 DIN 5

Rezervor	:	R1/2 bicompartimentat	☐ Corect	☐ Datele sunt corecte ☐ Necesita modificari
Produs	:	R1/2 Diesel Extra	☐ Corect	Valori corectate / informatii de pe placuta:
Cod echipament	:	RO_010361	☐ Corect	
Serie echipament	:	FS	☐ Corect	
Producator	:	unknown	☐ Corect	
Data fabricatiei	:	01.10.2010	☐ Corect	Observatii:
Capac Rezervor	:		☐ Corect	
Data fabricatiei	:	01.10.2010	☐ Corect	
Sistem siguranta preaplin	:	DA	☐ Corect	
Data fabricatiei	:	01.10.2010	☐ Corect	

REZERVOR 3 DIN 5

Rezervor	:	R2 monocompartimentat	☐ Corect	☐ Datele sunt corecte ☐ Necesita modificari
Produs	:	R2 Standard 95	☐ Corect	Valori corectate / informatii de pe placuta:
Cod echipament	:	RO_010364	☐ Corect	
Serie echipament	:	FS	☐ Corect	
Producator	:	unknown	☐ Corect	
Data fabricatiei	:	01.10.2010	☐ Corect	Observatii:
Capac Rezervor	:		☐ Corect	
Data fabricatiei	:	01.10.2010	☐ Corect	
Sistem siguranta preaplin	:	DA	☐ Corect	
Data fabricatiei	:	01.10.2010	☐ Corect	

REZERVOR 4 DIN 5

Rezervor	:	R3 monocompartimentat	☐ Corect	☐ Datele sunt corecte ☐ Necesita modificari
Produs	:	R3 Diesel std.	☐ Corect	Valori corectate / informatii de pe placuta:
Cod echipament	:	RO_010367	☐ Corect	
Serie echipament	:	FS	☐ Corect	
Producator	:	unknown	☐ Corect	
Data fabricatiei	:	01.10.2010	☐ Corect	Observatii:
Capac Rezervor	:		☐ Corect	
Data fabricatiei	:	01.10.2010	☐ Corect	
Sistem siguranta preaplin	:	DA	☐ Corect	
Data fabricatiei	:	01.10.2010	☐ Corect	

REZERVOR 5 DIN 5

Rezervor	:	Container AdBlue	☐ Corect	☐ Datele sunt corecte ☐ Necesita modificari
Produs	:		☐ Corect	Valori corectate / informatii de pe placuta:
Cod echipament	:	RO_240847	☐ Corect	

FISA VALIDARE INVENTAR

R1739 - MPP Timisoara Sagului



Serie echipament	:	822130081/2022	☐ Corect
Producator	:	Storage Partners	☐ Corect
Data fabricatiei	:	24.12.2022	☐ Corect
Capac Rezervor	:		☐ Corect
Data fabricatiei	:		☐ Corect

Observatii:

DETECTIE SCURGERI

SISTEM DE DETECTIE SCURGERI 1 DIN 3

Sistem de detectie scurgeri	:	Rezervor 1 bicompartimentat	☐ Corect
Cod echipament	:	RO_010370	☐ Corect
Serie echipament	:		☐ Corect
Producator	:	SGB	☐ Corect
Data fabricatiei	:	01.10.2010	☐ Corect

☐ Datele sunt corecte ☐ Necesita modificari

Valori corectate / informatii de pe placuta:

Observatii:

SISTEM DE DETECTIE SCURGERI 2 DIN 3

Sistem de detectie scurgeri	:	Rezervor 2 monocompartimentat	☐ Corect
Cod echipament	:	RO_010371	☐ Corect
Serie echipament	:		☐ Corect
Producator	:	SGB	☐ Corect
Data fabricatiei	:	01.10.2010	☐ Corect

☐ Datele sunt corecte ☐ Necesita modificari

Valori corectate / informatii de pe placuta:

Observatii:

SISTEM DE DETECTIE SCURGERI 3 DIN 3

Sistem de detectie scurgeri	:	Rezervor 3 monocompartimentat	☐ Corect
Cod echipament	:	RO_010372	☐ Corect
Serie echipament	:		☐ Corect
Producator	:	SGB	☐ Corect
Data fabricatiei	:	01.10.2010	☐ Corect

☐ Datele sunt corecte ☐ Necesita modificari

Valori corectate / informatii de pe placuta:

Observatii:

VERIFICARE FINALA

Nume: _____
Functie: _____
Data: _____
Semnatura: _____